

## TDS3000 / TDS3000B 示波器和 TDS3BATB 电池安全通告

2007 年 10 月 5 日

泰克最近收到 TDS3000B 在客户现场起火的两起事件报告。发生问题的产品是在几年前生产的。在这两起事件中，产品都安装了 TDS3BATB 锂电池，连接到市电(AC)电源上。泰克正在调查这些故障，以确定根本原因及任何所需的校正措施。

尽管根本原因还有待确定，但泰克认为在某些条件下，该仪器可能会导致电池过度负荷和起火，甚至可能发生爆炸。**由于可能会给用户带来人身伤害或财产损失，因此我们立即通知客户从所有 TDS3000 和 TDS3000B 示波器中拔下 TDS3BATB 电池，在得到进一步通知前停止使用电池。**

泰克希望客户了解与 TDS3000 和 TDS3000B 示波器及 TDS3BATB 电池有关的下述操作：

- 在没有 TDS3BATB 电池的情况下操作时，TDS3000 和 TDS3000B 示波器是安全的。
- 必须从 TDS3000 和 TDS3000B 示波器中拔下 TDS3BATB 电池，直到接到泰克进一步通知时再使用。

泰克将继续展开调查，更新的产品和校正措施联系信息将在下述网站上提供：

<http://www.tek.com/service/safety/>

泰克一直把客户的安全摆在首位。我们对您的理解表示感谢，我们正在着手解决这个问题。

真诚的



Robert A. Bluhm  
副总裁兼总经理  
泰克经济型示波器产品系列

如果您有任何问题，请联系客户质量保证