

Tektronix, Inc.
Corporate Headquarters
P.O. Box 500 Beaverton,
Oregon 97077-0001
503 627-7111



Уведомление о безопасности изделия

5 Октября 2007

Недавно Tektronix получил информацию о двух инцидентах с TDS3000B, произошедших у потребителей. Оба прибора были произведены несколько лет назад. В обоих случаях приборы были оснащены опциональными Li-Ion батареями TDS3BATB подключенными с питающей сети переменного тока.

Tektronix проводит расследование для выяснения причин произошедших инцидентов и определения необходимых корректировок.

В ходе проводимых работ по определению основных причин инцидентов, был выявлен ряд обстоятельств приводящих к перезарядке батарей приборов, которая может привести к их воспламенению и даже взрыву. **В СВЯЗИ С ИМЕЮЩЕЙСЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТЬЮ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ИМУЩЕСТВА, МЫ НЕМЕДЛЕННО УВЕДОМЛЯЕМ НАШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О НЕОБХОДИМОСТИ УДАЛИТЬ БАТАРЕИ TDS3BATB ИЗ ВСЕХ ИМЕЮЩИХСЯ TDS3000 И TDS3000B И ПРИОСТАНОВИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТАРЕЙ ДО ПОСТУПЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ УВЕДОМЛЕНИЙ.**

Tektronix считает необходимым проинформировать своих потребителей относительно работы с осциллографами TDS3000, TDS3000B и батареями TDS3BATB

- ▶ использование осциллографов TDS3000 и TDS3000B без батарей TDS3BATB безопасно
- ▶ батареи TDS3BATB должны быть удалены из всех TDS3000 и TDS3000B, и их использование должно быть приостановлено до получения дальнейших уведомлений от Tektronix

Поскольку Tektronix продолжает изучение ситуации, вся информация относительно необходимых доработок и корректировок будет размещаться на сайте <http://www.tek.com/service/safety/> Безопасность наших потребителей является высочайшим приоритетом для Tektronix, мы рассчитываем на Ваше понимание и продолжаем работать над поиском выхода из сложившейся ситуации.

Искренне Ваш
Роберт Б. Блюм

A handwritten signature in black ink that reads "Robert B. Bloom".

Вицепрезидент и Генеральный менеджер
Tektronix Value Scopes Product Line